



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 005/2025

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PRESIDENTE do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS/AM comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 003/2025 referente à "REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, BEM COMO BEBEDOUROS, GELADEIRAS E FRIGOBAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : ROCHA BR COMERCIO DE FERRAGENS E ENGENHARIA LTDA - 40.009.586/0001-70

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
1	1	8,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 168,10	R\$ 1.344,8000	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00	R\$ 56,90

**Descrição:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 9.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.

1	2	36,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 186,78	R\$ 6.724,0800	R\$ 250,00	R\$ 9.000,00	R\$ 63,22
---	---	-------	-----	---------------------	---------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

**Descrição:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 12.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Che-cagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.

1	3	32,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 205,45	R\$ 6.574,4000	R\$ 275,00	R\$ 8.800,00	R\$ 69,55
---	---	-------	-----	---------------------	---------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

**Descrição:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 18.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Che-cagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.

1	4	24,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 223,76	R\$ 5.370,2400	R\$ 299,50	R\$ 7.188,00	R\$ 75,74
---	---	-------	-----	---------------------	---------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

**Descrição:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 24.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Che-cagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.

1	5	8,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 229,23	R\$ 1.833,8400	R\$ 306,83	R\$ 2.454,64	R\$ 77,60
---	---	------	-----	---------------------	---------	------------	----------------	------------	--------------	-----------

**Descrição:** SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 30.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Che-cagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.

1	6	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 238,16	R\$ 952,6400	R\$ 318,50	R\$ 1.274,00	R\$ 80,34
---	---	------	-----	---------------------	---------	------------	--------------	------------	--------------	-----------

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 36.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Che-cagem dos Comandos de Funcionamento e Programação.										
2	1	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 135,86	R\$ 543,4400	R\$ 190,00	R\$ 760,00	R\$ 54,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	2	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 133,06	R\$ 2.395,0800	R\$ 190,00	R\$ 3.420,00	R\$ 56,94
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 12.000 Btus.										
2	3	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 133,06	R\$ 2.128,9600	R\$ 190,00	R\$ 3.040,00	R\$ 56,94
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 18.000 Btus.										
2	4	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHRI A	SERVIÇO	R\$ 133,06	R\$ 1.596,7200	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00	R\$ 56,94
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 24.000 Btus.										
2	5	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 133,06	R\$ 532,2400	R\$ 190,00	R\$ 760,00	R\$ 56,94
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 30.000 Btus.										
2	6	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 133,06	R\$ 266,1200	R\$ 190,00	R\$ 380,00	R\$ 56,94
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 36.000 Btus.										
2	7	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 142,86	R\$ 571,4400	R\$ 204,00	R\$ 816,00	R\$ 61,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 9.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada.										
2	8	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 142,86	R\$ 2.571,4800	R\$ 204,00	R\$ 3.672,00	R\$ 61,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 12.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada.										
2	9	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 142,86	R\$ 2.285,7600	R\$ 204,00	R\$ 3.264,00	R\$ 61,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 18.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada.										
2	10	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 196,08	R\$ 2.352,9600	R\$ 280,00	R\$ 3.360,00	R\$ 83,92
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 24.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada.										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	11	6,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 196,08	R\$ 1.176,4800	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	R\$ 83,92
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 30.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada										
2	12	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 196,08	R\$ 392,1600	R\$ 280,00	R\$ 560,00	R\$ 83,92
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 36.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada.										
2	13	8,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 142,86	R\$ 1.142,8800	R\$ 204,00	R\$ 1.632,00	R\$ 61,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 9.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	14	36,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 142,86	R\$ 5.142,9600	R\$ 204,00	R\$ 7.344,00	R\$ 61,14
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 12.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	15	32,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 185,58	R\$ 5.938,5600	R\$ 265,00	R\$ 8.480,00	R\$ 79,42
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 18.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	16	24,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 185,58	R\$ 4.453,9200	R\$ 265,00	R\$ 6.360,00	R\$ 79,42
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 24.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	17	8,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 266,11	R\$ 2.128,8800	R\$ 380,00	R\$ 3.040,00	R\$ 113,89
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 30.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	18	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 266,11	R\$ 1.064,4400	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	R\$ 113,89
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 36.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva.										
2	19	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 332,64	R\$ 1.330,5600	R\$ 475,00	R\$ 1.900,00	R\$ 142,36
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	20	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 332,64	R\$ 5.987,5200	R\$ 475,00	R\$ 8.550,00	R\$ 142,36
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 12.000 Btus.										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	21	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 560,24	R\$ 8.963,8400	R\$ 800,00	R\$ 12.800,00	R\$ 239,76
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 18.000 Btus.										
2	22	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 560,24	R\$ 6.722,8800	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	R\$ 239,76
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 24.000 Btus.										
2	23	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 770,33	R\$ 3.081,3200	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00	R\$ 329,67
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 30.000 Btus										
2	24	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 770,33	R\$ 1.540,6600	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00	R\$ 329,67
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 36.000 Btus.										
2	25	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 433,20	R\$ 1.732,8000	R\$ 618,59	R\$ 2.474,36	R\$ 185,39
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	26	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 433,20	R\$ 7.797,6000	R\$ 618,59	R\$ 11.134,62	R\$ 185,39
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Split 12.000 Btus										
2	27	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 749,32	R\$ 11.989,1200	R\$ 1.070,00	R\$ 17.120,00	R\$ 320,68
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Spli 18.000 Btus										
2	28	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 749,32	R\$ 8.991,8400	R\$ 1.070,00	R\$ 12.840,00	R\$ 320,68
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Split 24.000 Btus										
2	29	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.257,74	R\$ 5.030,9600	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00	R\$ 542,26
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Spli 30.000 Btus										
2	30	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.254,93	R\$ 2.509,8600	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	R\$ 545,07
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Mo-delo: Ar Spli 36.000 Btus										
2	31	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 623,27	R\$ 2.493,0800	R\$ 890,00	R\$ 3.560,00	R\$ 266,73
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	32	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 623,27	R\$ 11.218,8600	R\$ 890,00	R\$ 16.020,00	R\$ 266,73

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar- Split 12.000 Btus										
2	33	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 803,24	R\$ 12.851,8400	R\$ 1.147,00	R\$ 18.352,00	R\$ 343,76
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus										
2	34	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 803,24	R\$ 9.638,8800	R\$ 1.147,00	R\$ 13.764,00	R\$ 343,76
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus										
2	35	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.050,45	R\$ 4.201,8000	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 449,55
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus										
2	36	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.050,45	R\$ 2.100,9000	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	R\$ 449,55
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus										
2	37	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 910,39	R\$ 3.641,5600	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00	R\$ 389,61
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	38	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 910,39	R\$ 16.387,0200	R\$ 1.300,00	R\$ 23.400,00	R\$ 389,61
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus										
2	39	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 910,39	R\$ 14.566,2400	R\$ 1.300,00	R\$ 20.800,00	R\$ 389,61
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus										
2	40	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.258,51	R\$ 15.102,1200	R\$ 1.797,10	R\$ 21.565,20	R\$ 538,59
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus										
2	41	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.258,51	R\$ 5.034,0400	R\$ 1.797,10	R\$ 7.188,40	R\$ 538,59
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus										
2	42	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 1.258,51	R\$ 2.517,0200	R\$ 1.797,10	R\$ 3.594,20	R\$ 538,59
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus										
2	43	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 924,4000	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
2	44	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 4.159,8000	R\$ 330,00	R\$ 5.940,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus										
2	45	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 3.697,6000	R\$ 330,00	R\$ 5.280,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus										
2	46	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 2.773,2000	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus										
2	47	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 924,4000	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus										
2	48	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 462,2000	R\$ 330,00	R\$ 660,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus.										
2	49	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 924,4000	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 9.000 Btus.										
2	50	18,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 4.159,8000	R\$ 330,00	R\$ 5.940,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 12.000 Btus										
2	51	16,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 3.697,6000	R\$ 330,00	R\$ 5.280,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: 0162Substituição de Capacitor da Condensadora, Mod0163elo: Ar Split 18.000 Btus										
2	52	12,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 2.773,2000	R\$ 330,00	R\$ 3.960,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 24.000 Btus										
2	53	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 924,4000	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 30.000 Btus										
2	54	2,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 231,10	R\$ 462,2000	R\$ 330,00	R\$ 660,00	R\$ 98,90
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 36.000 Btus										
3	1	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHA RIA	SERVIÇO	R\$ 165,82	R\$ 663,2800	R\$ 228,29	R\$ 913,16	R\$ 62,47

Lote	Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. R\$
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta.										
3	2	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 165,84	R\$ 663,3600	R\$ 228,29	R\$ 913,16	R\$ 62,45
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação de geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas										
3	3	4,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 165,84	R\$ 663,3600	R\$ 228,29	R\$ 913,16	R\$ 62,45
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação em bebedouro pequeno (tipo coluna), com capacidade para suporte para galões de até 20l.										
4	1	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 157,08	R\$ 785,4000	R\$ 224,90	R\$ 1.124,50	R\$ 67,82
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A, Característica: em geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas.										
4	2	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 157,07	R\$ 785,3500	R\$ 224,90	R\$ 1.124,50	R\$ 67,83
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A em frigobar com capacidade de 120l, de uma porta.										
4	3	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 157,07	R\$ 785,3500	R\$ 224,90	R\$ 1.124,50	R\$ 67,83
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A em bebedouro pequeno (tipo coluna), com capacidade para suporte para galões de até 20l.										
4	4	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 130,78	R\$ 653,9000	R\$ 187,25	R\$ 936,25	R\$ 56,47
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca da tubulação em bebedouro pequeno (tipo coluna); Adicionais: com capacidade para suporte para galões de até 20l.										
4	5	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 396,33	R\$ 1.981,6500	R\$ 567,50	R\$ 2.837,50	R\$ 171,17
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: Serviços de troca de resistência, bimetal, sensor, placas eletrônicas de geladeiras com capacidade de 464l, Frost Free, duas portas.										
4	6	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 396,33	R\$ 1.981,6500	R\$ 567,50	R\$ 2.837,50	R\$ 171,17
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: Serviços de troca de resistência, bimetal, sensor, placas eletrônicas de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta.										
4	7	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 112,67	R\$ 563,3500	R\$ 161,33	R\$ 806,65	R\$ 48,66
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca de termostato de geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas										
4	8	5,00	UND	ROCHA BR ENGENHARIA	SERVIÇO	R\$ 112,67	R\$ 563,3500	R\$ 161,33	R\$ 806,65	R\$ 48,66
<b>Descrição:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca de termostato de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta										

<b>Subtotal</b>	<b>Subtotal</b>	<b>29,5738</b>	<b>R\$</b>
<b>Adjudicado:</b>	<b>Orçado: R\$</b>	<b>%</b>	<b>109.554,95</b>
<b>R\$</b>	<b>370.444,95</b>		
<b>260.890,00</b>			

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

<b>Total Adjudicado</b>	<b>Total Orçado</b>	<b>Economia %</b>	<b>Economia R\$</b>
R\$ 260.890,00	R\$ 370.444,95	29,5738 %	109.554,95

Parintins - Amazonas, 28 de Abril de 2025

PAULO CESAR RODRIGUES LINHARES  
PRESIDENTE