



CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Objeto: "Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados do tipo split, bem como bebedouros, geladeiras e frígobar, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Parintins".

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. MED. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | REFERENCIA PARA O PREÇO FONTE | DT COMPRA | INDICE DE CORREÇÃO (IPCA-E) | VLR UNIT. CORRIGIDO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|------|----------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 9.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 8 | R\$ 225,00 | paineldepacos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 225,00 | R\$ 1.800,00 |
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 12.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 36 | R\$ 250,00 | paineldepacos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 250,00 | R\$ 9.000,00 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|----|------------|--|------|---|----------------------|--------------|
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 18.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 32 | R\$ 275,00 | paineldeprecos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 275,00 | R\$ 8.800,00 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 24.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 24 | R\$ 299,50 | paineldeprecos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 299,50 | R\$ 7.188,00 |
| 5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 30.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 8 | R\$ 306,83 | paineldeprecos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 306,83 | R\$ 2.454,64 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, Tipo: Split Hi-Wall; Modelo: 36.000 Btus; compreendendo: Lavagem geral, Limpeza e Manutenção do Filtro Antibacteriano; Verificação e Limpeza das Bobinas (Evaporadora e Condensadora); Inspeção e Limpeza das Drenagens de Água. Verificação do Nível e Condição do Refrigerante; Inspeção das Conexões Elétricas e Componentes Internos; Lubrificação do Ventilador e Motores; Verificação do Termostato e Controle Remoto; Checagem dos Comandos de Funcionamento e Programação. | Unid. | 4 | R\$ 318,50 | paineldeprecos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 318,50 | R\$ 1.274,00 |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 01 | | | | | | | | R\$ 30.516,64 | |

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. MED. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | REFERENCIA PARA O PREÇO - FONTE | DT COMPRA | INDICE DE CORREÇÃO (IPCA-E) | VLR UNIT. CORRIGIDO | VALOR TOTAL |
|------|---|------------|------|----------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 190,00 | paineldeprecos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 760,00 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----|------------|--|------|---|------------|--------------|
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 12.000 Btus. | Unid. | 18 | R\$ 190,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 3.420,00 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split18.000 Btus. | Unid. | 16 | R\$ 190,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 3.040,00 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 24.000 Btus. | Unid. | 12 | R\$ 190,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 2.280,00 |
| 5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 30.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 190,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 760,00 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Contactora, Amperagem: 30A; Modelo: Ar Split 36.000 Btus. | Unid. | 2 | R\$ 190,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 190,00 | R\$ 380,00 |
| 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 9.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 4 | R\$ 204,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 204,00 | R\$ 816,00 |
| 8 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split12.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 18 | R\$ 204,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 204,00 | R\$ 3.672,00 |
| 9 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 18.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 16 | R\$ 204,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 204,00 | R\$ 3.264,00 |
| 10 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split24.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 12 | R\$ 280,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 280,00 | R\$ 3.360,00 |
| 11 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 30.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 6 | R\$ 280,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 280,00 | R\$ 1.680,00 |
| 12 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Sensores; Modelo: Ar Split 36.000 Btus; Adicionais: retirada e reinstalação por conta da contratada. | Unid. | 2 | R\$ 280,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 |
| 13 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 9.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 8 | R\$ 204,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 204,00 | R\$ 1.632,00 |
| 14 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 12.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 36 | R\$ 204,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 204,00 | R\$ 7.344,00 |
| 15 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split18.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 32 | R\$ 265,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 265,00 | R\$ 8.480,00 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|----|--------------|--|------|---|--------------|---------------|
| 16 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 24.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 24 | R\$ 265,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 265,00 | R\$ 6.360,00 |
| 17 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 30.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 8 | R\$ 380,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 380,00 | R\$ 3.040,00 |
| 18 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R22/R2410A; Modelo: Ar Split 36.000 Btus; Adicionais: o serviço pode ser solicitado em formas de manutenção preventiva e corretiva. | Unid. | 4 | R\$ 380,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 380,00 | R\$ 1.520,00 |
| 19 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 475,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 475,00 | R\$ 1.900,00 |
| 20 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 12.000 Btus. | Unid. | 18 | R\$ 475,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 475,00 | R\$ 8.550,00 |
| 21 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 18.000 Btus. | Unid. | 16 | R\$ 800,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 800,00 | R\$ 12.800,00 |
| 22 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 24.000 Btus. | Unid. | 12 | R\$ 800,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 800,00 | R\$ 9.600,00 |
| 23 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 30.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 1.100,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.100,00 | R\$ 4.400,00 |
| 24 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: substituição de Ventilador da Evaporadora, Modelo: Ar Split 36.000 Btus. | Unid. | 2 | R\$ 1.100,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.100,00 | R\$ 2.200,00 |
| 25 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 618,59 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 618,59 | R\$ 2.474,36 |
| 26 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus | Unid. | 18 | R\$ 618,59 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 618,59 | R\$ 11.134,62 |
| 27 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus | Unid. | 16 | R\$ 1.070,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.070,00 | R\$ 17.120,00 |
| 28 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus | Unid. | 12 | R\$ 1.070,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.070,00 | R\$ 12.840,00 |
| 29 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus | Unid. | 4 | R\$ 1.800,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.800,00 | R\$ 7.200,00 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----|--------------|--|------|---|--------------|---------------|
| 30 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Ventilador da Condensadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus | Unid. | 2 | R\$ 1.800,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.600,00 |
| 31 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 890,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 890,00 | R\$ 3.560,00 |
| 32 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus | Unid. | 18 | R\$ 890,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 890,00 | R\$ 16.020,00 |
| 33 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus | Unid. | 16 | R\$ 1.147,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.147,00 | R\$ 18.352,00 |
| 34 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus | Unid. | 12 | R\$ 1.147,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.147,00 | R\$ 13.764,00 |
| 35 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus | Unid. | 4 | R\$ 1.500,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.500,00 | R\$ 6.000,00 |
| 36 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Evaporadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus | Unid. | 2 | R\$ 1.500,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.500,00 | R\$ 3.000,00 |
| 37 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 1.300,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.300,00 | R\$ 5.200,00 |
| 38 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus | Unid. | 18 | R\$ 1.300,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.300,00 | R\$ 23.400,00 |
| 39 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus | Unid. | 16 | R\$ 1.300,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.300,00 | R\$ 20.800,00 |
| 40 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus | Unid. | 12 | R\$ 1.797,10 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.797,10 | R\$ 21.565,20 |
| 41 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus | Unid. | 4 | R\$ 1.797,10 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.797,10 | R\$ 7.188,40 |
| 42 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Placa da Condensadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus | Unid. | 2 | R\$ 1.797,10 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 1.797,10 | R\$ 3.594,20 |
| 43 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 330,00 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 1.320,00 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|----|------------|---|------|---|-----------------------|--------------|
| 44 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 12.000 Btus | Unid. | 18 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 5.940,00 |
| 45 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 18.000 Btus | Unid. | 16 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 5.280,00 |
| 46 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 24.000 Btus | Unid. | 12 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 3.960,00 |
| 47 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 30.000 Btus | Unid. | 4 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 1.320,00 |
| 48 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Evaporadora; Modelo: Ar Split 36.000 Btus. | Unid. | 2 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 660,00 |
| 49 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 9.000 Btus. | Unid. | 4 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 1.320,00 |
| 50 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 12.000 Btus | Unid. | 18 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 5.940,00 |
| 51 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 18.000 Btus | Unid. | 16 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 5.280,00 |
| 52 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 24.000 Btus | Unid. | 12 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 3.960,00 |
| 53 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 30.000 Btus | Unid. | 4 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 1.320,00 |
| 54 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Tipo: Substituição de Capacitor da Condensadora, Modelo: Ar Split 36.000 Btus | Unid. | 2 | R\$ 330,00 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 20/12/2024 | 2024 | - | R\$ 330,00 | R\$ 660,00 |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 02 | | | | | | | | R\$ 325.590,78 | |

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. MED. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | REFERENCIA PARA O PREÇO - FONTE | DT COMPRA | INDICE DE CORREÇÃO (IPCA-E) | VLR UNIT. CORRIGIDO | VALOR TOTAL |
|------|--|------------|------|----------------|---|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta. | Serviço | 4 | 228,29 | paineldepocos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 228,29 | R\$ 913,16 |

Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---|------------|--|------|---|------------|---------------------|
| 2 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação de geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas | Serviço | 4 | R\$ 228,29 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 228,29 | R\$ 913,16 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, Características: higienização e lubrificação em bebedouro pequeno (tipo coluna), com capacidade para suporte para galões de até 20l. | Serviço | 4 | R\$ 228,29 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 228,29 | R\$ 913,16 |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 03 | | | | | | | | | R\$ 2.739,48 |

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. MED. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | REFERENCIA PARA O PREÇO - FONTE | DT COMPRA | INDICE DE CORREÇÃO (IPCA-E) | VLR UNIT. CORRIGIDO | VALOR TOTAL |
|--------------------------------|--|------------|------|----------------|--|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A, Característica: em geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas. | Serviço | 5 | R\$ 224,90 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 224,90 | R\$ 1.124,50 |
| 2 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A em frigobar com capacidade de 120l, de uma porta. | Serviço | 5 | R\$ 224,90 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 224,90 | R\$ 1.124,50 |
| 3 | SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS, Tipo: R134A em bebedouro pequeno (tipo coluna), com capacidade para suporte para galões de até 20l. | Serviço | 5 | R\$ 224,90 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 224,90 | R\$ 1.124,50 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca da tubulação em bebedouro pequeno (tipo coluna); Adicionais: com capacidade para suporte para galões de até 20l. | Serviço | 5 | R\$ 187,25 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 187,25 | R\$ 936,25 |
| 5 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: Serviços de troca de resistência, bimetal, sensor, placas eletrônicas de geladeiras com capacidade de 464l, Frost Free, duas portas. | Serviço | 5 | R\$ 567,50 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 567,50 | R\$ 2.837,50 |
| 6 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: Serviços de troca de resistência, bimetal, sensor, placas eletrônicas de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta. | Serviço | 5 | R\$ 567,50 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 567,50 | R\$ 2.837,50 |
| 7 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca de termostato de geladeira com capacidade de 464l, Frost Free, de duas portas | Serviço | 5 | R\$ 161,33 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 161,33 | R\$ 806,65 |
| 8 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, Características: troca de termostato de frigobar com capacidade de 120l, de uma porta. | Serviço | 5 | R\$ 161,33 | paineldepresos.planejamento.gov.br, pesquisa realizada em 19/12/2024 | 2024 | - | R\$ 161,33 | R\$ 806,65 |
| VALOR GLOBAL DO LOTE 04 | | | | | | | | | R\$ 11.598,05 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO | | | | | | | | | R\$ 370.444,95 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|


Rua Umiri, 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420 – Fone: (92) 99111-5918

CNPJ: 04.442.941/0001-36

www.parintins.am.leg.br – e-mail: licitacao@parintins.am.leg.br



Parintins-AM, 20 de dezembro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR
 Maysa Brandão Rodrigues
CPF: 022.339.472-66

Maysa Brandão Rodrigues
Secretária Administrativa – SEA
Portaria nº. 023/2023 – SRH/CMP

